

Regione Piemonte



Provincia di Asti



Comune di Canelli



P.E.B.A.

COMUNE DI CANELLI

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

COMMA 21 ARTICOLO 32 L.n. 41/1986 - COMMA 9 ARTICOLO 24 L.n. 104/1992

SCHEDATURE SPAZI e PERCORSI PUBBLICI

Adozione DCC n. del
Aggiornamento OTTOBRE 2024

Tav. N. **4**

Responsabile del Procedimento

.....

Sindaco

.....

Segretario Comunale

.....


Architetto
Gianfranco Arione



Architetto
Silvia Oberto



Gruppo di lavoro: Dott. Arch. Samuele Arione e Arch. Fabrizio Mortara

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 001	UBICAZIONE:	Via Giovanni XXIII angolo Viale Indipendenza n. 13
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE
		

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE	Presenza di dislivello non raccordato tra attraversamento pedonale e marciapiede che conduce a fermata mezzi pubblici	

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE	Segnaletica orizzontale attraversamento pedonale da rifare	

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Rifacimento raccordo tra piano marciapiede e attraversamento pedonale, ritinteggiatura strisce pedonali.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	655,43 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 002	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza n. 18
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale su Viale Indipendenza, raccordato di fronte a civ. 18 ma con transenna metallica di fronte al raccordo. Sul lato opposto (lato pizzeria Cristallo) presenta scalino di cm. 9. Criticità: presenza caditoia acque meteoriche		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Presenza di transenna metallica in corrispondenza dell'attraversamento pedonale		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Rifacimento attraversamento pedonale con ritinteggiatura delle strisce esistenti.
Creazione di rampe di raccordo su marciapiede e aree in piano complanari con la sede stradale.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	3972,64 €

n. 003		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Piazza C. Gancia angolo Viale Indipendenza fermata Bus	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Attraversamento pedonale	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE

Attraversamento pedonale lungo Viale Indipendenza con pendenza eccessiva nel raccordo inclinato verso centro piazza Gancia e scivolo inclinato con asfalto mal raccordato

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione IV</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

<p>Rifacimento attraversamento pedonale e segnaletica orizzontale, con creazione di passaggio sopraelevato tipo dosso eseguito all'altezza dei marciapiedi di sbarco. Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti</p>
--

STIMA

Totale interventi	6524,77 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 004	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza,80
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE

Attraversamento pedonale con scalino verso sede stradale cm. 8 lato civico 80 e cm. 14 lato civico dispari

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE

Scalino discesa su strada

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di rampe di raccordo inclinate su marciapiede e area in piano complanare con la sede stradale.
Ritinteggiatura strisce pedonali esistenti.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	2571,15 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 005	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza n. 50 / 54
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE

Presenza di dislivello non raccordato tra attraversamento e marciapiede pedonale con scalini su entrambi i lati, 8 cm su di uno e 12 cm sull'altro.

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE

Presenza di parcheggi su marciapiede

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordo a mezzo di scivoli inclinati tra piano marciapiede e attraversamento pedonale, ritinteggiatura strisce pedonali e inserimento pavimentazione tattile per ipo e non vedenti.
Sistemazione porzione di marciapiede.
Inserimento nuovo stallo disabili.

STIMA

Totale interventi	4618,68 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 006	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza 36/38
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE Percorso pedonale lungo Viale Indipendenza lato civici pari con presenza di tombini non raccordati e buche.

Marciapiede in cemento di dimensioni ottimali ma termina con ostruzione fissa dovuta a panchina in metallo che riduce il passaggio a 82 cm.

Manca delimitazione degli stalli di parcheggio

B. CARATTERISTICHE

	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE

FOTO CRITICITÀ



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

<p>Ripristino pavimentazione in asfalto e raccordo tombini con il piano viabile. Rimozione e spostamento panchina in metallo Tinteggiatura e delimitazione di zona adibita a parcheggio</p>

STIMA

Totale interventi	3384,71 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 007	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza 8/10/12
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale per accesso a wc disabili
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		
Percorso su marciapiede per accesso al wc per disabili, con raccordo inclinato con pendenza eccessiva su un lato, zona di passaggio antistante al marciapiede con ostruzioni dovute a tombini e asfalto sconnesso		

FOTO CRITICITÀ



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	3
Media punteggio livello di accessibilità	3

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	3
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Sistemazione piano viario in asfalto per eliminazione sconnessioni e risistemazione tombini

STIMA

Totale interventi	1237,07 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 008	UBICAZIONE:	Piazza Carlo Gancia / Piazza Cavour
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Parcheggio pubblico
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Manca parcheggio riservato ai disabili. Attualmente si rileva la presenza di un solo stallo condiviso con carico/scarico		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	4
Caratteristiche	3
Media punteggio livello di accessibilità	3

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	3
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione V, XIII, XX</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di stallo riservato esclusivamente ai disabili in luogo di quello condiviso con la zona carico scarico delle attività su piazza

STIMA

Totale interventi	191,52 €

SCEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 009	UBICAZIONE:	Via XX Settembre n. 11
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE

Attraversamento pedonale con scalino di cm. 6 tra marciapiede e sede stradale su entrambi i lati, restringimento su marciapiede (dim. Minima 85cm) lato civ. 11

B. CARATTERISTICHE

	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x

NOTE

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso, realizzato in materiale lapideo, raccordato con i marciapiedi di sbarco

STIMA

Totale interventi	6471,08 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI			
n. 010	UBICAZIONE:	Via G.B. Giuliani 3/5	
	DENOMINAZIONE:		
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili	x	
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale con scalino per accesso ai marciapiedi su ambo i lati		

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso in materiale lapideo, raccordato con i marciapiedi di sbarco

STIMA

Totale interventi	9124,17 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 011	UBICAZIONE:	Via Roma 18/20 (fronte Comune)
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili	x	
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale con scalino di cm. 3-4 lato edificio Comune		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione II, XI, XVII, XIX, XXV</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di nuovo raccordo con materiale lapideo tra marciapiede e piano stradale con eliminazione dislivello tramite riposizionamento parte pavimentazione stradale.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti


STIMA

Totale interventi	912,30 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 012	UBICAZIONE:	Via Roma 56 / 61
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Presenza di dislivello non raccordato di cm 15 tra marciapiede e piano strada (lato civ. 61) utilizzabile a raso sul lato opposto passando al di fuori delle strisce pedonali		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XI, XVII, XXV</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

<p>Realizzazione di raccordi con pendenza massima dell' 8% nella larghezza degli stalli di parcheggio lungo Via Roma e raccordo con rampa sul lato civico 56. Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti.</p>

STIMA

Totale interventi	3236,75 €

SCEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 013	UBICAZIONE:	Via Roma n. 77
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE

Attraversamento pedonale con scalino di cm. 8 lato civ. 77 (poliambulatorio), utilizzabile a raso, seppur passando fuori dalle strisce pedonali, sul lato con civici pari

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x

NOTE

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XI, XVII, XXV</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di scivoli di raccordo tra i marciapiedi e piano stradale sfruttando la larghezza degli stalli di parcheggio esistenti.
 Installazione di pavimentazione tattile per ipo e non vedenti.
 Tinteggiatura stallo disabili

STIMA

Totale interventi	3320,25 €

n. 014		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Roma n. 98/97-99 (fronte Tosti)	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Attraversamento pedonale	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE

Attraversamento pedonale con scalino di cm.12 lato civ. 77, utilizzabile a raso, seppur passando fuori dalle strisce pedonali, sul lato con civici pari

B. CARATTERISTICHE

	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XI, XVII, XXV</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di scivoli di raccordo tra i marciapiedi e piano stradale sfruttando la larghezza degli stalli di parcheggio esistenti su ambo i lati.
Installazione di pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	2294,77 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 015	UBICAZIONE:	Via I° Maggio, 2-6
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale lato civici pari
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE – Marciapiede pedonale lato civici pari da civ 2 a civ 6 compresi, con larghezza pari a 85 cm con pavimentazione dissestata, tombino da risistemare e scivolo di raccordo tra il civ. 4 e 6 con pendenza eccessiva. Oltre il civ. 6 il marciapiede non prosegue

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE Raccordo con pendenza eccessiva e presenza di tombini da sistemare, attualmente segnalato con conetto bianco e rosso

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione X, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Allargare il marciapiede ad almeno 90 cm, sistemare il tombino sul marciapiede e rifare lo scivolo inclinato esistente con una pendenza massima dell'8%

STIMA

Totale interventi	1032,42 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 016	UBICAZIONE:	Via I° Maggio, 1-17
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale lato civici dispari / incrocio Via Careddu
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE – Marciapiede pedonale lato civici dispari con porzioni di pavimentazione dissestate, tra civ. 1 e 3 presenza di lamiera metallica non raccordata al piano di calpestio, scalino verso passo carraio al civ. n. 11 di cm 8

B. CARATTERISTICHE

	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE Scalino di cm. 8 in prossimità di passo carraio civ. 11, lamiera non raccordata tra i civ. 1 e 3

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione X, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Sistemazione pavimentazione piano di calpestio marciapiede, raccordo o sistemazione elemento in lamiera metallica, eliminazione di scalino presente al civ. 11 mediante rampa inclinata al fine di creare un percorso fruibile nella prima parte di Via I° maggio fino all'incrocio con via Careddu.

STIMA

Totale interventi	4134,52 €

n. 017		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via G.B. Giuliani n. 28	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Attraversamento pedonale	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale con scalino di cm. 7 lato civ. 28, a raso sul lato opposto		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XIV, XV, XIX, XXI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso, in materiale lapideo, raccordato al piano dei marciapiedi sui lati della via

STIMA

Totale interventi	10636,56 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 018	UBICAZIONE:	Via G.B. Giuliani n. 29
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO

	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x

NOTE

Attraversamento pedonale con scalino di cm. 9 lato civici pari (lato Contratto), a raso di fronte a civico 29 ma passando al di fuori delle strisce pedonali

B. CARATTERISTICHE

	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x

NOTE

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XV, XIX, XXI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso in materiale lapideo raccordato al piano dei marciapiedi sui lati della via.
Realizzazione stallo per disabili

STIMA

Totale interventi	9650,60 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 019	UBICAZIONE:	Via G.B. Giuliani angolo Via Alba
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE
		

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale all'angolo Via G.B.Giuliani con Via Alba raccordato sul lato del civ. 37, presenta uno scalino di cm 12 dal lato civ. 39		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XIV, XV, XIX, XXI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordo inclinato per la discesa dal marciapiede.
 Tinteggiatura attraversamento pedonale per la prosecuzione del percorso lungo Via G.B. Giuliani.
 Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	629,90 €

n. 020		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via G.B. Giuliani 41/56a	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Attraversamento pedonale	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale su Via G.B. Giuliani tra i civ. 41 e 56/a con scalino di cm. 6 lato civ. 56/a e cm. 10 lato civ. 41		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XIV, XV, XIX, XXI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso in asfalto con raccordi a raso verso i marciapiedi di Via G.B. Giuliani
 Installazione di pavimentazione tattile per ipo e non vedenti


STIMA

Totale interventi	2967,27 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 021	UBICAZIONE:	Via Alba 5/4-6
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale con scalino di cm. 7 lato scuola dell'Infanzia (civ.5) raccordato ma con pendenza eccessiva lato civici pari (n. 4-6)		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XXVII</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso con finitura in asfalto raccordato al piano dei marciapiedi sui lati della via.
Installazione di pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	2599,66 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 022	UBICAZIONE:	Via Alba 5
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale fronte scuola materna
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede pedonale antistante scuola dell'Infanzia rialzato e senza raccordi con il piano stradale		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Larghezza massima pari a 85 cm, in più punti restringe fino a 70 cm in presenza di ostruzioni quali segnali stradali, cestino immondizia, pilastri recinzione edificio scolastico		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XXVII</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Allargamento e rifacimento marciapiede in modo di avere passaggio minimo pari a 90 cm in corrispondenza dei pilastri della recinzione e realizzazione di raccordi con piano viario di Via Alba.

STIMA

Totale interventi	8621,76 €

n. 023		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Giuseppe Verdi (tutta la via)	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Percorso pedonale lungo pubblica via	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili	x	
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Percorso pedonale lungo Via Giuseppe Verdi mancante per tutta la lunghezza della via. Tratto viario selezionato per il raggiungimento della scuola materna presente all'angolo con Via Alba		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x
NOTE Manca percorso pedonale delimitato a terra		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Delimitare percorso pedonale lungo la via, con elementi metallici in rilievo tipo borchia, tinteggiatura simboli "omino" ad ulteriore individuazione del percorso pedonale, cartellonistica verticale.

STIMA

Totale interventi	2949,89 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 024	UBICAZIONE:	Via Solferino 32-52
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo via Solferino con larghezza massima pari a cm. 80 in alcuni punti la larghezza si riduce ulteriormente. Mancano raccordi con i passi carrai al civ. 46 e 52		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Piano del marciapiede rialzato sconnesso, con presenza di tombini senza raccordi con ingressi carrai		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Allargamento marciapiede fino a larghezza pari a m.1 per tutta la lunghezza del tratto compreso tra i civ. 32-52 con discese su rampa raccordate al piano stradale o passi carrai esistenti.
Prevedere un attraversamento pedonale zona supermercato Gulliver.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti


STIMA

Totale interventi	11606,13 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
n. 025	UBICAZIONE: Viale Risorgimento, 227
	DENOMINAZIONE:
	DESTINAZIONE D'USO: Parcheggio Caserma Carabinieri
FOTOGRAFIA	
INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Parcheggio Caserma Carabinieri lungo Viale Risorgimento non ha stallo riservato ai disabili		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x
NOTE Manca stallo disabili		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione III</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Prevedere tinteggiatura di uno stallo riservato ai disabili

STIMA

Totale interventi	191,52 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 026	UBICAZIONE:	Via Michele Pavia n. 7-9
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede pedonale lungo via Michele Pavia rialzato di cm. 10 senza raccordi in pendenza verso passo carrabile		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XVI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordi in pendenza per prosecuzione percorso lungo via Michele Pavia e superamento scalini su passo carraio

STIMA

Totale interventi	381,23 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 027	UBICAZIONE:	Via Michele Pavia, 13-19
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE
		

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo via Michele Pavia al civ. 13 con scalino al termine della parte pavimentata. Il percorso verso il civ. 19 prosegue su tratto inghiaiato		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XVI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di percorso pavimentato tra i civ. 13 e 19 in asfalto o cemento, raccordato ai marciapiedi esistenti con pendenze inferiori all'8%

STIMA

Totale interventi	1377,79 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 028	UBICAZIONE:	Via Michele Pavia 47,49
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo via Michele Pavia rialzato, con raccordo solo da un lato. Termina con dislivello molto elevato in prossimità del civico n. 45. Raccordo in asfalto da ripristinare lato civ. 49		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione VI, XVI, XXII</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Inserimento di transenna parapetto (come quelle esistenti al civ. 47), in prossimità del civico 45 per evitare cadute accidentali.
Rifacimento raccordo in asfalto per una larghezza di cm. 120 in prossimità del civico 49, inserimento di una transenna per impedire la sosta degli autoveicoli su tale zona.

STIMA

Totale interventi	525,04 €

n. 029		SCEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Buenos Aires civ. 8-10 / angolo Via Michele Pavia	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede pedonale	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo via Buenos Aires civ. 8-10 – angolo Via Michele Pavia con scalino di cm. 3 non raccordato al piano stradale. Il marciapiede termina verso via Michele Pavia con uno scalino di cm 21		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione VI, XVIII, XXII</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Rifacimento raccordo in asfalto per il collegamento tra marciapiede e piano stradale, eliminazione scalino su marciapiede su Via Buenos Aires

STIMA

Totale interventi	1388,57 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 030	UBICAZIONE:	Via Michele Pavia angolo Via Buenos Aires
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE
		

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo via Buenos Aires – angolo Via Michele Pavia con scalino parzialmente raccordato al piano stradale.		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione VI, XVIII, XXII</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Rifacimento raccordo in asfalto per il collegamento tra marciapiede e piano stradale
--

STIMA

Totale interventi	255,50 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 031	UBICAZIONE:	Via Michele Pavia 30-36
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo via Michele Pavia da civ. 30 a civ. 36 termina con uno scalino di cm. 13		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XVI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Prevedere rampa di discesa dal marciapiede verso il civ. 36 con pendenza massima dell'8% per la prosecuzione del percorso pedonale

STIMA

Totale interventi	1206,52 €

n. 032		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Michele Pavia 36/a - 44	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede pedonale	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo via Michele Pavia da civ. 36/a a civ. 44 con larghezza di 78 cm e non raccordato al piano stradale. Presenza di scalino non raccordato in prossimità di accesso carraio al civ. n. 42		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XVI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Allargamento marciapiede fino ad una larghezza di cm. 90, eliminazione degli scalini verso il passo carrabile al civ. 42

STIMA

Totale interventi	6021,30 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 033	UBICAZIONE:	Via Buenos Aires, 46
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale di fronte al civ. 46 con scalino tra marciapiede e strada di cm 16 lato civ. 46 e di cm 10 lato civici dispari		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Strisce pedonali da ritinteggiare		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XI, XVIII, XXII</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di passaggio pedonale sopraelevato tipo dosso con finitura in asfalto raccordato ai marciapiedi di Via Buenos Aires.
Installazione pavimentazione tattile per non vedenti


STIMA

Totale interventi	4162,46 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 034	UBICAZIONE:	Via Buenos Aires, 44 - 32
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Percorso pedonale su marciapiede
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Marciapiede pedonale lungo Via Buenos Aires lato civici pari dal n. 44 al n. 32 con scalini non raccordati in presenza dei passi carrai ai civ. 44,42,36,32		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Strisce pedonali da ritinteggiare		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	3
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione XI, XVIII, XXII</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di scivoli inclinati di raccordo tra marciapiede e passo carraio ai civici 44, 42, 36, 32 lungo Via Buenos Aires


STIMA

Totale interventi	1189,47 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 035	UBICAZIONE:	Corso Libertà n. 61
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE		
Attraversamento pedonale su Corso Libertà all'altezza del fronte del civico n. 61 raccordato con rampe, necessita rifacimento dei raccordi tra rampa e sede stradale		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE raccordi da rifare		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	3
Media punteggio livello di accessibilità	3

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	3
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Rifacimento di raccordi tra rampe in materiale lapideo e piano viario in asfalto.
 Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti.
 Tinteggiatura stallo disabili

STIMA

Totale interventi	781,35 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 036	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza n. 130
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale su Viale Indipendenza n. 130 con scalino di cm. 12 (lato civ. 130) e cm. 16 (lato civ. 167)		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso con finitura in asfalto raccordato al piano dei marciapiedi sui lati della via.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	6693,34 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 037	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza n. 161-163
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede su Viale Indipendenza n. 163 con scalino di cm. 13 (lato passo carraio) e cm. 7 (lato strada)		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione passaggio pedonale sopraelevato tipo "dosso" raccordato ai marciapiedi circostanti.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	2451,36 €

n. 038		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Viale Indipendenza n. 130-140 (lato civici pari)	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in cemento su Viale Indipendenza n. 130-140 non raccordato con piano stradale all'incrocio con Via Robino, raccordato sul lato civico n. 140. Presenza di passaggio a raso fruibile occupato da dehor del bar		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Passaggio a raso occupato da dehor, marciapiede fruibile solo dal lato civ. 140, senza sbocco verso Via Robino		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordo in pendenza dal marciapiede verso l'attraversamento pedonale di Viale Indipendenza n. 130 che consenta inoltre di proseguire su percorso a raso verso Piazza Unione Europea


STIMA

Totale interventi	0,00 €
Intervento compreso all'interno di quanto previsto con la scheda n. 036	

n. 039		SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Viale Indipendenza n. 115-117	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in cemento su Viale Indipendenza n. 115-117 non raccordato con piano stradale in corrispondenza di passaggio carraio. Scalino di cm. 8 lato civ. 115, da cm. 14 a 0 lato civico 117		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Ostruzione creata da segnale stradale mal posizionato		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordi in pendenza dal marciapiede verso il passo carraio di Viale Indipendenza n. 115-117 che consenta inoltre di proseguire su percorso verso fermata bus peso pubblico.
Riposizionare segnale stradale a lato del marciapiede

STIMA

Totale interventi	663,67 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 040	UBICAZIONE:	Viale Indipendenza n. 119-121
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in cemento su Viale Indipendenza n. 119-121 non raccordato con piano stradale con scalino di cm 6 e scolo gronda lungo il percorso pedonale diretto verso fermata bus peso pubblico. Mancanza di attraversamento pedonale		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Ostruzione creata da scalino e scolo gronda		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordi in pendenza su marciapiede ed eliminazione di scolo gronda. Creazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato tipo "dosso" con finitura in asfalto raccordato ai marciapiedi tra i civ. 118 e 125
 Installazione pavimentazione tattile per non vedenti

STIMA

Totale interventi	5431,66 €

n. 041		SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Solferino 52-54	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in cemento su Via Solferino all'altezza dei civ. 52-54 presenta uno scalino di 3 cm lato civ. 54 e di cm 8 lato civ. 52		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Ostacolo consistente in scalino su percorso pedonale		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordi in pendenza da marciapiede verso il passo carraio

STIMA

Totale interventi	726,29 €

n. 042		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Solferino 60-62	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in cemento su Via Solferino all'altezza dei civ. 60-62 con raccordo da ripristinare in prossimità del civico 62.		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Pavimentazione stradale da ripristinare in prossimità del civico n. 62 e pavimentazione su marciapiede da ripristinare in prossimità di tombino tra i civ. 60 - 62		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Rifacimento rampa inclinata verso passo carraio in prossimità del civ. 62. Rifacimento di una porzione della pavimentazione stradale in corrispondenza del civ. 62 e ripristino piano del marciapiede in prossimità di tombino situato tra i civ. 60-62


STIMA

Totale interventi	1951,55 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
n. 043	UBICAZIONE: Via Solferino 62-64
	DENOMINAZIONE:
	DESTINAZIONE D'USO: Marciapiede
FOTOGRAFIA	
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in cemento su Via Solferino all'altezza dei civ. 62-64 con raccordi da ripristinare in prossimità di passaggio carraio e via interna di accesso a fabbricati		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Marciapiede con larghezza massima di cm 85 con bordo verso strada deteriorato		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Rifacimento raccordi in pendenza per accesso al marciapiede tra i civ. 62-64, sistemazione piano marciapiede e allargamento dello stesso

STIMA

Totale interventi	1634,23 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 044	UBICAZIONE:	Via Solferino 62-64 / 43-45
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Attraversamento pedonale su Via Solferino tra i civ. 62-64 su un lato e i civ. 43-45 sull'altro. Presenta scalino di 16 cm sul lato civici pari e di cm. 19 sul lato civici dispari		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Strisce pedonali da ripristinare		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di passaggio pedonale rialzato tipo dosso con finitura in asfalto raccordato con i marciapiedi a lato strada.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	5438,50 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
n. 045	UBICAZIONE: Via Solferino 64-114
	DENOMINAZIONE:
	DESTINAZIONE D'USO: Marciapiede
FOTOGRAFIA	
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Marciapiede lungo Via Solferino con restringimenti puntuali dovuti a pali dell' illuminazione pubblica. Misura minima riscontrata 83 cm in prossimità del civ. 114 (Scuola dell'Infanzia Fondazione Specchio dei Tempi)		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Presenza di pali dell'illuminazione pubblica		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	3
Media punteggio livello di accessibilità	3

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	3
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Allargamento marciapiede al fine di portare la misura minima in corrispondenza dei restringimenti a 90 cm

STIMA

Totale interventi	10386,34 €

n. 046		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Solferino 112/63	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Attraversamento pedonale	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Attraversamento pedonale in Via Solferino, di fronte all'ingresso secondario della scuola dell'infanzia Fonazione Specchi dei tempi a raso lato scuola ma con scalino di cm 5 sul lato opposto (civ.63)		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	3
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordo per la salita sul marciapiede dal lato civ. 63, ritinteggiare segnaletica orizzontale.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	1160,04 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 047	UBICAZIONE:	Via Solferino 114/73
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Attraversamento pedonale in Via Solferino, di fronte all'ingresso principale della scuola dell'infanzia Fonazione Specchi dei tempi con scalino/buco sotto il cancello della scuola e con scalino di cm 4 sul lato opposto		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di attraversamento pedonale rialzato tipo dosso con finitura in asfalto, raccordato ai marciapiedi di sbarco su entrambi i lati della strada.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	5625,07 €

n. 048		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Solferino 118-120-122	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Marciapiede lungo via Solferino da civ. 118 fino a nuovo marciapiede della Casa della Salute con presenza di pali dell'illuminazione pubblica che creano restringimenti puntuali fino alla misura minima di cm. 73		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Ostacoli costituiti dalla presenza di pali dell'illuminazione pubblica		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Allargamento marciapiede fino ad avere come misura minima di passaggio cm. 90 in corrispondenza delle ostruzioni date da pali dell'illuminazione


STIMA

Totale interventi	8122,06 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 049	UBICAZIONE:	Via Solferino 97-87
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Marciapiede
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Marciapiede lungo via Solferino termina al civ. 97 interrompendo una via di accesso all'area della casa della Salute per chi proviene da Viale Risorgimento		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole		x
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Manca prosecuzione marciapiede per chi proviene da Viale Risorgimento		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede fino al civico 91. Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale a raso raccordato ai nuovi marciapiede al fine di creare un percorso pedonale per accedere alla scuola e alla Casa della Salute.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	8910,91 €

n. 050		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Solferino 132-134	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Marciapiede di fronte a Centro Polifunzionale per le famiglie con scalino di cm. 12 verso il piano stradale, rampa di ingresso al fabbricato non adeguata.		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	1
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di nuovo piano antistante la porta a lato del civ. 134 di dimensioni tali da raccordarsi al marciapiede esistente. Nuova costruzione di scivolo con pendenza max 8% per la discesa dal marciapiede verso il piano strada. Creazione di un nuovo attraversamento pedonale per collegarsi al nuovo marciapiede sul lato opposto (vedi scheda 049).
 Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti
 Realizzazione stallo per disabili

STIMA

Totale interventi	2725,09 €

n. 051		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Piazza Unione Europea, 20	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili	x	
Segnaletica verticale	x	
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in piazza Unione Europea civ. 20 con scalino per la discesa al piano stradale		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di scivolo inclinato di raccordo tra il marciapiede e il piano stradale. Creazione di un nuovo attraversamento pedonale a raso per raggiungere il centro della piazza.
 Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti
 Realizzazione stalli per disabili

STIMA

Totale interventi	1622,19 €

n. 052		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Piazza Gioberti da civ. 13 a incrocio con Via Rosmini	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Marciapiede	
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede in piazza Rosmini lato civici da 13 a 23 con scalino fino a 16 cm per accesso su piazza. Solo una parte di marciapiede al civico 13 è a raso. Larghezza minima in presenza di ostruzioni (fioriera) pari a 88 cm		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Presenza di piano del marciapiede in condizioni non ottimali tra civ. 15 e 17, elemento in cemento mal raccordato in prossimità del civ. 20, raccordo con pendenza eccessiva tra civ. 15 e 13		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Ripristinare piano marciapiede, spostare elemento di ostruzione (fioriera) in modo da garantire il passaggio minimo di 90 cm. Prevedere uno scivolo di discesa al civico o elemento di collegamento tra piazza e marciapiede all'altezza del civ. 20

STIMA

Totale interventi	2190,34 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 053	UBICAZIONE:	Piazza Gioberti, 2 - 28
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Marciapiede rialzato su Piazza Gioberti lato civici da 2-28 con scalino di cm 12 sul percorso, larghezza minima compresa tra cm. 83 – 85 con sbocco a raso verso bar Latteria Gelateria, tutta la restante parte di marciapiede è sopraelevata e senza raccordi		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ



	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	2
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di raccordo in pendenza per l'eliminazione dello scalino presente su marciapiede, creazione di uno scivolo in pendenza per un ulteriore accesso sulla piazza.

STIMA

Totale interventi	604,50 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 054	UBICAZIONE:	Via G. B. Giuliani n. 8
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili	x	
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Attraversamento pedonale su Via G.B. Giuliani a raso verso il centro della via / dehor ristorante ma con scalino di cm. 6 di fronte al civ. 8		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XV, XIX, XXI</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di passaggio pedonale sopraelevato tipo dosso in materiale lapideo raccordato con i marciapiedi circostanti. Collegamento da marciapiede lato civ. 6-8 e centro via (area lastricata)

STIMA

Totale interventi	5696,53 €

n. 055		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Gioacchino Rossini (tra via G.B. Giuliani e Piazza S. Tommaso)	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Pubblica via	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Tratto di Via G. Rossini nella porzione da Via G.B. Giuliani a Piazza San Tommaso senza percorso pedonale definito su almeno un lato della via, necessita inoltre di qualche intervento per il raccordo con i tombini esistenti		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di passaggio pedonale segnalato e individuazione a terra del percorso

STIMA

Totale interventi	560,75 €

n. 056		SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI	
UBICAZIONE:		Via Garibaldi	
DENOMINAZIONE:			
DESTINAZIONE D'USO:		Pubblica via	
FOTOGRAFIA			INQUADRAMENTO TERRITORIALE
			

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Via Garibaldi da Piazza S. Tommaso a Piazza Gioberti non ha un percorso pedonale segnalato		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile		x
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli		x
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	1
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di passaggio pedonale segnalato a terra

STIMA

Totale interventi	626,14 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 057	UBICAZIONE:	Via 1° maggio, 64
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Percorso pedonale, marciapiede
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Marciapiede lungo Via I maggio sopraelevato rispetto al piano stradale e non raccordato		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Strisce pedonali da ripristinare		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione XXVI, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di rampa di raccordo tra marciapiede e piano stradale.
Realizzazione stallo disabili

STIMA

Totale interventi	4149,04 €

SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 058	UBICAZIONE:	Via 1° maggio da civ 62 a Viale Risorgimento
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Percorso pedonale a raso
FOTOGRAFIA		INQUADRAMENTO TERRITORIALE
		

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	SÌ	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze		x
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE Tratto di Via I Maggio da civ. 62 a Viale Indipendenza senza segnalazione chiara del percorso pedonale, eventualmente utilizzabile quello a lato strada oltre la linea bianca. In alcuni casi in presenza di pali dell'illuminazione pubblica il passaggio è solo di 59 cm		
B. CARATTERISTICHE		
	SÌ	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucchiolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate		x
Raccordi adeguati	x	
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE Presenza di cassonetti dell'immondizia (temporanea) e ostruzioni fisse (pali illuminazione) lungo il percorso utilizzabile a piedi		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	1
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Schede segnalazione popolazione X, XXIX</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Creazione di passaggio pedonale delimitato e segnalato a terra anche solo mediante coloritura, avente larghezza minima pari a cm. 90 in presenza di ostruzioni fisse


STIMA

Totale interventi	273,40 €

SCHEMATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 059	UBICAZIONE:	Corso Libertà 1
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Attraversamento pedonale in prossimità della rotonda con Viale Risorgimento
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale	x	
Parcheggio raccordato a percorso pedonale		x
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE - Attraversamento pedonale su Viale Libertà in prossimità della rotonda con Viale Risorgimento e Viale Indipendenza con raccordi tra marciapiede e sede stradale non idonei.		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ


	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate)</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di passaggio pedonale a raso, raccordato ai marciapiedi su ambo i lati di Corso Libertà.
Installazione di pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	4863,44 €

SCEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI		
n. 060	UBICAZIONE:	Piazza della Repubblica / Viale Risorgimento n. 5
	DENOMINAZIONE:	
	DESTINAZIONE D'USO:	Rampa inclinata
FOTOGRAFIA		
	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	

A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO		
	Sì	NO
Parcheggi per disabili		x
Segnaletica verticale		x
Segnaletica orizzontale		x
Parcheggio raccordato a percorso pedonale	x	
Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze	x	
Pavimentazione tattile		x
Segnaletica acustica		x
NOTE – Rampa inclinata che collega Viale Risorgimento per chi proviene dalla rotonda a Piazza della Repubblica. Rampa con pendenza eccessiva e con mancanza di zona di svolta in piano		
B. CARATTERISTICHE		
	Sì	NO
Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole	x	
Segnaletica chiara e leggibile	x	
Dimensioni adeguate	x	
Raccordi adeguati		x
Pavimentazione tattile		x
Ostacoli	x	
Corrimano		x
NOTE		

FOTO CRITICITA'



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

LEGENDA	4	Accessibile in autonomia
	3	Accessibile con difficoltà
	2	Accessibile con accompagnatore
	1	Non accessibile

Categoria	Punteggio
Raggiungibilità	2
Caratteristiche	2
Media punteggio livello di accessibilità	2

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ

	Punteggio
Spazio / percorso di interesse <small>(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso)</small>	2
Livello di accessibilità <small>(da tabella sopra)</small>	2
Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. <small>(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; valore 3 a interventi già realizzati)</small>	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) Scheda segnalazione popolazione I</small>	1
TOTALE PUNTEGGIO	

INTERVENTI NECESSARI

Realizzazione di zona di svolta in piano ad una quota superiore a quella attuale riducendo la porzione inclinata. Creazione di nuovo scivolo di raccordo di dimensioni maggiori (spazio disponibile 1 stallo di parcheggio / 5metri) verso Piazza della Repubblica e antistante la rampa. Installazione di n. 2 transenne parapetto a protezione del passaggio.
Smontaggio e rimontaggio delle attuali 5 transenne e del cestino sulla nuova porzione in piano per la svolta.
Installazione pavimentazione tattile per ipo e non vedenti

STIMA

Totale interventi	6244,26 €